

Bakon bv food equipment

Stanleyweg 1
4462 GN Goes
The Netherlands
Tel: +31 (0)113 244330
Fax: +31 (0)113 244360
E-mail: bakon@bakon.nl

WWW.BAKON.COM

Bakon USA food equipment

15500 Erwin St., Ste 4014
Van Nuys, CA 91411
U.S.A.
Tel: +1 818 9085300
Fax: +1 818 9085344
E-mail: info@bakonusa.com

Bakon Mexico SA de CV

Rio Mississippi no. 56 Local 2
Cuauhtemoc c.p 06500
Mexico
Tel: +52 5552083586
Fax: +52 5555110566
E-mail: info@bakonmexico.com

Bakon Central America

23 Ave. Sur y 6a. Calle Poniente // 1112
San Salvador - El Salvador
Central America
PBX: +503 2257 8596
Fax: +503 2257 0034
Cel: +503 7883 8245
Cel: +503 7786 2801
E-mail: info@bakeryint.com

Bakon Australia

PO Box 745
Morningside
Queensland 4170
Australia
Tel: +61 7 3348 9169
Fax: +61 7 3348 9861
Email: g.gee@bakonaustralia.com.au

Bakon Belgium food equipment

Bvba Godderis
Heerweg 18
9810 Nazareth (Eke)
Belgium
Tel: +32 (0) 9 385 8787
Fax: +32 (0) 9 385 8707
E-mail: info@bakon.be

Bakon Spiral France S.A.S.

BP 10 - ZA des Petits Partenais
37250 Veigne
France
Tel: +33 (0) 2 47731309
Fax: +33 (0) 2 47340377
E-mail: info@spiral-france.com

Bakon Italia s.r.l.

Via Roma 42
36040 Grisignano di Zocco (VI)
Italy
Tel: +39 0444414990
Fax: +39 0444416175
E-mail: bakonit@libero.it

Bakon Food Equipment S.L.

C/Joaquim Ruyra no. 13-15 bj 5
08912 Badalona-Barcelona
Spain
Tel: +34 (0) 93 4607388
Fax: +34 (0) 93 4607389
E-mail: bakones@bakones.com

Trancheuses à Ultrasons






Trancheuses à Ultrasons

Technologie de l'ultrason

La lame d'une trancheuse à ultrasons coupe grâce à ses 20.000 vibrations à la seconde. Ces vibrations permettent de trancher le produit sans affecter sa forme.

Plusieurs applications


- Produits circulaires,
- Produits rectangulaires,
- Process sur ligne en continu,
- Solutions personnalisées pour chaque client.




Machine à trancher pour produits circulaires



Machine à trancher pour produits rectangulaires (avec ou sans cadre)



Une solution spécifique pour chaque client



Machine à trancher sur ligne de fabrication

BAKON FOOD EQUIPMENT